

サービスレポート

株式会社

株式会社

(店番) 店

システム
ディーラー

店長 様

訪問区分 定期
訪問日時 平成24年4月13日 10時00分

洗浄剤	濃度
ウォッシュメイトリンEサイト	0.09 %

1. 洗浄機供給装置

供給装置	チェック
ウォッシュマスターPE	
ウォッシュマスターJP	
ウォッシュマスターPCX	
ウォッシュマスターP3100	良
ホッパー1100M	良

2. 洗浄機機種

洗浄機メーカー	機種	チェック
横河電子	i520	○
横河電子	A5スーパ	
横河電子	i500	
サンヨー	DW-DR61	
日本洗浄機	SD1600	

3. 洗浄結果

チェックポイント	
食器	良
グラス	良

4. 残留検査

チェックポイント	
洗剤	良

チェックポイント		チェック	不良時の詳細
1	洗浄温度	61 °C	
2	すすぎ温度	87 °C	
3	洗浄ノズル	良	
4	すすぎノズル	良	
5	ストレーナーパン	良	
6	タンクヒーター	良	
7	ブースター	良	
8	温度計類	良	
9	浄水ポンプ	良	
10	すすぎポンプ	良	

↑
洗浄機本体に関する故障

総合見解

上記項目点検いたしました。
問題ありません。

お客様 サイン

実施担当者