








点検・修理報告書_Sample														
作業名	△△点検													
訪問内容	定期点検	実施者	SA技術部 浅草士郎											
日時	2000/01/01 09:00	場所	△△事業所											
住所	東京都港区芝公園△丁目△-△													
物件全体撮影	 Sample(GPS)													
確認項目	機器修理													
交換部品	部品A	緊急対応	緊急											
対応前	 Sample(GPS)		対応後	 Sample(GPS)										
	2000/01/01 09:00:00			2000/01/01 09:00:00										
コメント	コメント		コメント	コメント										
修繕箇所	 Sample		点検値											
	2000/01/01 09:00:00			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>点検値</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機器A</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>機器B</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> </tbody> </table>					点検値	基準値	機器A	53	50	機器B
	点検値	基準値												
機器A	53	50												
機器B	89	120												
コメント	コメント													
点検結果	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 交換修理必要 <input checked="" type="checkbox"/> 部品交換 <input checked="" type="checkbox"/> 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃・メンテナンスが必要													
お客様承認印	 		サイン 田中	施工担当印	